



Consultar Ordem de Serviço

Veja, abaixo, uma figura com um exemplo da tela com o resultado da consulta aos dados de uma Ordem de Serviço. Essa consulta pode ser feita por meio de várias funcionalidades, a exemplo da [Manter Ordem de Serviço](#). Para expandir as informações referentes a **Dados da Programação** e **Dados do Local de Ocorrência**, clique nos *links* correspondentes.

Para a **CAGEPA**, caso o *tipo de solicitação* e a *especificação* selecionadas tenham um tipo de serviço de geração automática com o parâmetro de **Manutenção de Rede** atualizado como *SIM* na [Inserir Tipo de Serviço](#), a tela é exibida com um botão a mais, o [Informar Dados Manutenção de Rede](#), conforme exemplo [AQUI](#).

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Consultar Ordem de Serviço

[Ajuda](#)

Pesquisar outra Ordem de Serviço

Número da OS:

◀ ▶

Dados Gerais da Ordem de Serviço			
Número da OS:	1127712		
Situação da OS:	AGUARDANDO LIBERAÇÃO PARA EXECUÇÃO		
Número do RA:	897470	Situação do RA:	PENDENTE
Data da Geração:	08/02/2018		
Tipo do Serviço:	503	ATERRA / LIMPEZA	
Observação:			
Valor do Serviço Original:	Valor do Serviço Atual:		
Prioridade Original:	NORMAL DE 1 A 5 DIAS		
Prioridade Atual:	NORMAL DE 1 A 5 DIAS		
Unidade da Geração da OS:	50647	SETOR DE SUPRESSAO E FISCALIZACAO	
Usuário da Geração da OS:	1	GSANPCG	
Unidade Atual:	50647	SETOR DE SUPRESSAO E FISCALIZACAO	
Data da Última Emissão:			
Data de Validade:			
Dados da Programação			
Dados do Local da Ocorrência			
Dados do Serviço de Reparo			
<input type="button" value="Voltar"/>	<input type="button" value="Imprimir Parecer"/> <input type="button" value="Atualizar"/> <input type="button" value="Encerrar"/>		
	<input type="button" value="Liberar OS"/> <input type="button" value="Bloquear OS"/> <input type="button" value="Imprimir"/>		
Versão: Corretiva (Batch) 16/02/2018 - 18:39:45			

Atenção: para a **CAERN** e demais empresas, o campo **Data de Validade** é visualizado. Nele, é visualizada a data de validade da ordem de serviço, caso tenha sido informada na funcionalidade **Inserir Tipo de Serviço**. Essa data indica o prazo de cancelamento por **Decurso de prazo** da ordem de serviço, sendo válida para ordens abertas e ainda não executadas ou encerradas. A data de validade de uma ordem de serviço corresponde à data de sua emissão, mais o número de dias determinado para a validade do serviço.

A tela da **CAERN** possui outra particularidade e pode ser vista [AQUI](#).

Tela de Consulta da Ordem de Serviço expandida:

Consultar Ordem de Serviço

[Ajuda](#)

Pesquisar outra Ordem de Serviço

Número da OS:

 Pesquisar[OS Anterior](#)[Próxima OS](#)

Dados Gerais da Ordem de Serviço

Número da OS: 1127712

Situação da OS: AGUARDANDO LIBERAÇÃO PARA EXECUÇÃO

Número do RA: 897470

Situação do RA:

PENDENTE

Data da Geração: 08/02/2018

Tipo do Serviço: 503
ATERRO / LIMPEZA

Observação:

Valor do Serviço Original:

Valor do Serviço Atual:

Prioridade Original: NORMAL DE 1 A 5 DIAS

Prioridade Atual: NORMAL DE 1 A 5 DIAS

Unidade da Geração da OS: 50647 SETOR DE SUPRESSAO E FISCALIZACAO

Usuário da Geração da OS: 1 GSANPCG

Unidade Atual: 50647 SETOR DE SUPRESSAO E FISCALIZACAO

Data da Última Emissão:

Data de Validade:

Dados da Programação

Data da Programação:

Equipe da Programação:

Dados do Local da Ocorrência

Matrícula do Imóvel: 13998 001.105.1603.0006

Rota: 16 Sequencial Rota: 200

Endereço da Ocorrência: RUA PROJETADA E JD. ABATIA, - SAAE - NP - JD
ABATIA SOROCABA SP 18100-00

Ponto de Referência:

Dados do Serviço de Reparo


[Voltar](#)[Imprimir Parecer](#)[Atualizar](#)[Encerrar](#)[Liberar OS](#)[Bloquear OS](#)[Imprimir](#)

Versão: Corretiva (Batch) 16/02/2018 - 18:39:45

Caso o **Imprimir Parecer** esteja habilitado, clicando nele, é possível imprimir o parecer da ordem de serviço. Para atualizá-la, clique em **Atualizar**. Para encerrá-la, clique em **Encerrar**.

Para a **SAAE-Sorocaba**, os botões **Bloquear OS** e **Liberar OS** são habilitados. Isso porque alguns serviços da **SAAE** são efetuados apenas mediante pagamento antecipado. Esse bloqueio e desbloqueio é feito automaticamente, assim que determinado serviço seja efetivamente pago e identificado pelo sistema.

Porém, se o **Indicador de Pagamento Antecipado** estiver marcado como *Sim* em **Inserir Tipo de Serviço** também é possível fazer essa liberação ou bloqueio manualmente na funcionalidade acima. Caso deseje liberar a ordem de serviço, clique em **Liberar OS**. Caso deseje bloquear a execução da ordem, ao clicar em **Bloquear OS** o sistema visualiza a tela de *popup* a seguir, onde é possível informar o motivo do bloqueio:



Ao clicar em **Imprimir** o sistema imprime a ordem de serviço correspondente. Para a **MANAM**, são listados na ordem de serviço os dados de leitura dos seis últimos meses, independente se houve anormalidade de consumo ou não. Além disso, na ordem de serviço padrão, foi incluída a informação do grupo de faturamento, ao lado direito da inscrição do imóvel, conforme modelos abaixo:

Tela de Consulta da Ordem de Serviço expandida CAERN

GSAN > Atendimento ao Pùblico > Ordem de Serviço > Manter Ordem de Serviço

[Consultar Ordem de Serviço](#) [Ajuda](#)

Pesquisar outra Ordem de Serviço

Número da OS: [Pesquisar](#)

[OS Anterior](#) [Próxima OS](#)

Dados Gerais da Ordem de Serviço

Número da OS: 9767155 Situação da OS: ENCERRADA

Número do RA: 5210780 Situação do RA: ENCERRADO

Data da Geração: 27/03/2019

Tipo do Serviço: 315 DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO CONVENCIONAL

Observação: Gisele Maria Costa 084997010: esgoto na via com transtornos. px a radio //

Valor do Serviço Original: Valor do Serviço Atual:

Prioridade Original: URGENTE - INICIO ATE 2H

Prioridade Atual: URGENTE - INICIO ATE 2H

Unidade da Geração da OS: 1070 UNID. DE MANUT. DE ESGOTOS NATAL SUL

Usuário da Geração da OS: 4138 MATHEUS FERREIRA DE ALBUQUERQUE

Unidade Atual: 1070 UNID. DE MANUT. DE ESGOTOS NATAL SUL

Data da Última Emissão: [Exibir Fotos da OS](#)

Data de Validade: 23/09/2019

Dados da Programação

Data da Programação:

Equipe da Programação:

Dados do Local da Ocorrência

Matrícula do Imóvel: 1937324 145.013.465.0009.

Rota: 7 Sequencial Rota: 5313

Endereço da Ocorrência: RUA MIRA TORRES - BAIRRO NORDESTE NATAL RN 59042- //

Ponto de Referência: //

Dados do Encerramento da Ordem de Serviço

Data da Execução: 09/10/2019 11:38:51

Data da Execução no Sistema: 09/10/2019 11:38:51

Parecer do Encerramento: Serviço Executado: 315, Equipe: EQ136- COMB-ESGOTO-01, Componentes: IGOR DIAS //

Área Pavimentação: m²

Comercial Atualizado: NÃO

Serviço Cobrado: SIM

Percentual da Cobrança: 0,00 %

Valor Cobrado: 0,00

Motivo do Encerramento: CONCLUSAO DO SERVICO

Unidade do Encerramento: 999999 UNIDADE EXTERNA

Usuário do Encerramento: 2473 USUARIO PARA ROTINA BATCH

Funcionário:

Serviço de Medição: 1083 INSTALACAO DE HIDROMETRO COM CAIXA (Reabertura de Novas OS de Visita Suspensa)

Dados das Atividades da Ordem de Serviço

Atividade

ATIVIDADE UNICA		<input type="text"/>
-----------------	--	----------------------

[Voltar](#) [Imprimir Parecer](#) [Atualizar](#) [Encerrar](#) [Imprimir](#)

Versão: 3.64.0.0 (Batch) 14/10/2019 - 9:22:28

Para a **CAERN**, quando o tipo da ordem de serviço for de *visita*, caso o atributo **Qtde de Dias para Suspensão de Reabertura de Ordem de Serviço de Visita** (informado [AQUI](#)) associado ao **Motivo de Encerramento do Atendimento da Ordem de Serviço** de *visita* encerrada for informado, o sistema soma essa quantidade de dias para suspensão de reabertura de ordem de visita *com* a data do encerramento da ordem. Caso a data corrente seja *maior* que a data calculada, é visualizada em **vermelho** a mensagem: **Reabertura de Novas Ordens de Serviço de Visita Suspensa**.

Além disso, o campo **Serviço de Medição** traz os tipos de especificação de serviços que terão ordens de serviço abertas para serem executados, quando o tipo da ordem de serviço for de *visita* e estiver na situação de **Concluído**. Caso o tipo da ordem de serviço seja de *verificação de consumo*, significa que, ao inserir uma leitura com estouro de consumo, o sistema abriu diretamente um registro de atendimento de *Revisão de Consumo* (conforme exemplo [AQUI](#)), gerado durante o fechamento da rota, e sua respectiva ordem de serviço.

Para ordens que geram documentos de cobrança (visita de substituição ou instalação de hidrômetros; ordem de instalação ou substituição de hidrômetros; visita de cobrança; ordem de corte e ordem de fiscalização), a mensagem da cobrança posterior de juros de mora e atualização monetária, decorrentes do pagamento de faturas em atraso, é destacada: **Os acréscimos devidos (atualização monetária, juros de mora e multa por atraso), decorrentes do pagamento em atraso, serão cobrados na fatura seguinte.**

Ainda em campo, são feitos alguns registros em foto, que são armazenados no sistema. Para visualizar essas fotos, clique no link **Exibir Fotos da O.S.**, exibido no quadro **Dados Gerais da Ordem de Serviço**. Feito isso, o sistema exibe a tela de consulta das fotos [AQUI](#).

Ordem de Serviço Manam Padrão

	Ordem de Serviço	RA: 6470831 OS: 04877247 Data: 15/02/2017
--	-------------------------	---

INSCRIÇÃO 001.001.085.2940.	GRUPO FAT. 1	IMÓVEL 558262	QTDE ECONOMIAS COM/1	NÚMERO DO HIDRÔMETRO
SITUAÇÃO AGUA/ESGOTO LIG/LIG		ESGOTO FIXO	PAVIMENTO RUA	UNIDADE GERAÇÃO GRANDES CLIENTES
ENDERECO AVENIDA BURITI - - B - - DISTRITO INDUSTRIAL MANAUS AM 69075-				
PONTO REFERENCIA		TELEFONE (92) 361872	MEIO INTERNO	
ESPECIFICAÇÃO CALIBRACAO SUPERIOR A 3/4		LOCAL DA OCORRENCIA	PREVISÃO 17/03/2017	
SERVIÇO SOLICITADO 3460 - CALIBRACAO SUPERIOR A 3/4			TIPO SOLICITANTE <input type="checkbox"/> USUÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA	
OBSERVAÇÃO RA MACRO DE 1 1/2". FAVOR REALIZAR TESTE, CONFORME ENCERRAMENTO RA: 6394122 LIGACAO SEM IRREGULARIDADE E SEM VAZAMENTOS CONTATO SR. ALAN 9 9463 55		SOLICITANTE 7788206 - TEC-MASTER SERVICOS TECNICOS		
		UNIDADE ATUAL HIDROMETRIA		
		ATENDENTE DANIELA REGINA		
OBSERVAÇÃO				

Ordem de Serviço Manam com Leitura dos Seis Últimos Meses

	ORDEM DE SERVIÇO	RA: OS: 04897660 Data: 17/07/2017
--	------------------	---

INSCRIÇÃO: 001.045.821.0005.	IMÓVEL: 609980	QTDE ECONOMIAS: PUB/1	CATEGORIA: PÚBLICO
SITUAÇÃO ÁGUA/ESGOTO: 3 - LIGADO/1 - POTENCIAL	HIDRÔMETRO: Y12L100811		
SERVIÇO SOLICITADO: 14391 - REPASSE DE LEITURA	PAVIMENTO RUA: 2 - ASFALTO		
TIPO DA SOLICITAÇÃO:	PAVIMENTO CALÇADA: 2 - CIMENTO		
ESPECIFICAÇÃO:	DATA PREVISÃO:		
DATA DA SOLICITAÇÃO:	HORA DA SOLICITAÇÃO:	UNIDADE ATENDIMENTO: 40-COORDENADORIA DE FATURAMENTO	
ATENDENTE: 6542198 ANDREA	DA SILVA	TELEFONE:	
SOLICITANTE:			
ENDEREÇO: RUA FREI JOSE DE LEONISSA - NUMERO	PMM - UBSF - ST ^a ETELV. J. PAULO II : ETAPA MANAUS AM 69059-		
PONTO REFERÊNCIA:	BAIRRO: 446 - ST ^a ETELV. J. PAULO II 1 ^a ETAPA		
LOCAL DA OCORRÊNCIA:			

OBSERVAÇÃO RA

VISTORIA DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

DADOS DO HIDRÔMETRO

Marca: LAO	Número: 100811	Capacidade: 1,5 M3
Tipo: 2 - VEL.	Local Instalação: CAL	Tipo Proteção: 8 - CAIXA PLATISCA
Data Instalação: 10/07/2012	Leitura Atual: _____	Diâmetro:

DADOS DE LEITURAS DOS SEIS ÚLTIMOS MESES			CONTAS EM REVISÃO					
Referência	Leitura	Anormalidade	Conta 1			Conta 2		
			Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
03/2017	590	CONSUMO FORA DE FAIXA						
02/2017	586							
01/2017	581	BAIXO CONSUMO						
12/2016	575	BAIXO CONSUMO						
11/2016	570							
10/2016	560							

VAZAMENTOS DETECTADOS

<input type="checkbox"/> Torneira	<input type="checkbox"/> Descarga	<input type="checkbox"/> Válvula Sanitária	<input type="checkbox"/> Chuveiro	<input type="checkbox"/> Outros: _____
<input type="checkbox"/> Caixa-D'água	<input type="checkbox"/> Cisterna	<input type="checkbox"/> Bidé	<input type="checkbox"/> Piscina	
Há pontos de água alimentados direto da rede? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Locais: _____				
Hidrômetros com toneiras fechadas? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não _____				
No teste do copo houve sucesso? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
Local do provável vazamento: _____				
Dados Complementares: _____				


OCORRÊNCIA	DATA: ____ / ____ / ____	HORA INÍCIO: _____
<input type="checkbox"/> Serviço Executado	<input type="checkbox"/> Cliente não Permitiu	HORA TÉRMINO: _____
<input type="checkbox"/> Serviço Já Executado	<input type="checkbox"/> Imóvel Fechado	EQUIPE: _____
<input type="checkbox"/> Falta de Condição	<input type="checkbox"/> Não Localizado	DATA PROGRAMAÇÃO: _____

OBSERVAÇÃO / MATERIAL: Gerada pelo sistema

MAT: _____ ASS: _____ ASS CLIENTE: _____

Consultar Ordem de Serviço CAGEPA

Para a **CAGEPA**, a tela de **Consultar Ordem de Serviço** é visualizada com um botão novo:



Gsan -> Atendimento ao Pùblico -> Ordem de Serviço -> Manter Ordem de Serviço

Consultar Ordem de Serviço

[Ajuda](#)

Pesquisar outra Ordem de Serviço

Número da OS: [Pesquisar](#)

◀ [OS Anterior](#) [Próxima OS](#) ▶

Dados Gerais da Ordem de Serviço

Número da OS:	43626054	Situação da OS:	PENDENTE
Número do RA:	94409259	Situação do RA:	PENDENTE
Data da Geração:	06/08/2019		
Tipo do Serviço:	396	INST DE REGISTRO REDE	
Observação:			
Valor do Serviço Original:	Valor do Serviço Atual:		
Prioridade Original:	CAGEPA		
Prioridade Atual:	CAGEPA		
Unidade da Geração da OS:	125	CADASTRO COMERCIAL DO LITORAL	
Usuário da Geração da OS:	9999	GSAN ADMIN	
Unidade Atual:	7529	COORD. AGENCIAS LOCAIS ESPINHARAS	
Data da Última Emissão:			
Data de Validade:			

Dados da Programação

Data da Programação:			
Equipe da Programação:			

Dados do Local da Ocorrência

Matricula do Imóvel:	6725151	076.001.070.0183.000	
Rota:	2	Sequencial Rota:	
Endereço da Ocorrência:	RUA ABDON FLORÊNCIO - - - GUALTERINA A VIDAL AGUA BRANCA PB 58748- //		
Ponto de Referência:			

[Voltar](#) [Informar Dados Manutenção de Rede](#) [Imprimir Parecer](#) [Atualizar](#) [Encerrar](#) [Imprimir](#)

Versão: 3.58.0.0 (Batch) 05/08/2019 - 18:00:20

Esse botão é o **Informar Dados Manutenção de Rede**. Ele é visualizado para a **CAGEPA**, que está parametrizada para registrar dados de manutenção da rede, fazendo a integração do **GSAN** com o sistema **SIGO**, utilizado pela **CAGEPA** para tratar de serviços relacionados à manutenção de rede de água. Caso o tipo de serviço associado ao tipo de especificação do registro de atendimento que gerou a ordem de serviço consultada tenha indicação de manutenção de rede (no exemplo acima, **Instalação de Registro de Rede**), a funcionalidade exibe o botão

Informar Dados Manutenção de Rede para receber os dados de manutenção da rede.

Clicando nele, é possível informar se haverá interrupção de serviços de Rede durante a execução do serviço. Selecionando **SIM**, informe a data prevista de execução, a hora prevista e o prazo previsto de duração, selecionando se é prazo em *dias* ou *horas*. Caso não tenha condições de informar os dados, pode deixar em branco. Caso seja possível informá-los, clique em **Atualizar**. Feito isso, o sistema envia para o sistema **SIGO**, através de webservice, incluindo / atualizando os dados informados em base própria, para ser usada no envio das informações para o sistema **SIGO** e para a programação do serviço no **GSANAS**.

Informações de Serviços de Manutenção de Rede

Haverá interrupção dos serviços de rede? Sim Não

Data prevista: 07/08/2019

Hora prevista: 12:00

Duração prevista: 2 Dias Horas

Atualizar

Ainda para a **CAGEPA**, quando o tipo de serviço da ordem for igual a **285** (aferição de hidrômetro inferior a 20m³), **286** (superior a 20m³) e **287** (aferição de hidrômetro *in Loco* sem substituição de hidrômetro) é possível visualizar os **Dados da Aferição do Hidrômetro** conforme exemplo **AQUI**.

Consultar Ordem de Serviço CASAL

Para a **CASAL**, a tela de **Consultar Ordem de Serviço** é visualizada com um campo a mais no quadro **Dados do Encerramento da Ordem de Serviço**:

Gsan > Atendimento ao Pùblico > Ordem de Serviço > Manter Ordem de Serviço

[Ajuda](#)

Pesquisar outra Ordem de Serviço

Número da OS: [Pesquisar](#)

OS Anterior Próxima OS

Dados Gerais da Ordem de Serviço

Número da OS:	9990823	Situação da OS:	ENCERRADA
Número do Documento de Cobrança:	19152797		
Data da Geração:	11/01/2022		
Tipo do Serviço:	1020	VISITA DE COBRANCA	
Observação:			
Valor do Serviço Original:		Valor do Serviço Atual:	
Prioridade Original:	MÉDIA 8 A 20 DIAS		
Prioridade Atual:	MÉDIA 8 A 20 DIAS		
Unidade da Geração da OS:	65263	DELMIRO GOUVEIA	
Usuário da Geração da OS:	1	USUARIO BATCH	
Unidade Atual:	65263	DELMIRO GOUVEIA	
Data da Última Emissão:		Exibir Fotos da OS	
Data de Validade:			

Dados da Programação

Data da Programação:	
Equipe da Programação:	

Dados do Local da Ocorrência

Matrícula do Imóvel:	2200959	025.004.1230.0068
Rota:	86	Sequencial Rota: 0
Endereço da Ocorrência:	RUA DO INDIO - - ELDORADO DELMIRO GOUVEIA AL 57480-	
Ponto de Referência:		

Dados do Encerramento da Ordem de Serviço

Data da Execução:	22/02/2022 16:49:14		
Data da Execução no Sistema:	22/02/2022 16:37:47		
Parecer do Encerramento:	Leit:SANDRO COSTA SILVA.333		
Área Pavimentação:	m²		
Comercial Atualizado:	NÃO		
Serviço Cobrado:	SIM		
Percentual da Cobrança:	0,00 %		
Valor Cobrado:	0,00		
Motivo do Encerramento:	ATUALIZACAO CADASTRAL INTERNET REJEITADA		
Unidade do Encerramento:	63374	SUP DE ARREC E COBRANCA UN B BENTES	
Usuário do Encerramento:	9998	GCOM	
Funcionário:			
Agente Comercial:	59337784	SANDRO COSTA SILVA	
Serviço de Medição:			

Voltar [Imprimir Parecer](#) [Atualizar](#) [Encerrar](#) [Imprimir](#)


Versão: 3.139.0.1 (Batch) 02/03/2022 - 8:12:39

Trata-se do campo **Agente Comercial**. Nele, é possível visualizar o nome do agente comercial que encerrou a ordem de serviço em campo.

Consultar Fotos da Ordem de Serviço

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 9767155
Tipo de Serviço: DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO CONVENCIONAL



INICIO SERVICO DURANTE SERVICO DURANTE SERVICO FIM_SERVICO

Coordenada X: -5.8009840555640010 Coordenada X: -5.8009840555640010 Coordenada X: -5.8009840555640010 Coordenada X: -5.8009840555640010
Coordenada Y: -35.2415513558720550 Coordenada Y: -35.2415513558720550 Coordenada Y: -35.2415513558720550 Coordenada Y: -35.2415513558720550
Data e Hora da Foto: 09/10/2019 11:20:14 Data e Hora da Foto: 09/10/2019 11:20:28 Data e Hora da Foto: 09/10/2019 11:20:41 Data e Hora da Foto: 09/10/2019 11:27:00

[Fechar](#)

Acima, é possível consultar as fotos registradas para a ordem de serviço. Para a **CAERN**, as informações são acrescidas pela *data e hora* em que as fotos foram tiradas, além das coordenadas do local de serviço no mapa. Clique na imagem para aumentar seu tamanho.

Referências

[Consultar Ordem de Serviço](#)

[Manter Ordem de Serviço](#)

[Gerar Ordem de Serviço](#)

Termos Principais

[Ordem de Serviço](#)

Vídeos

[Consultar Ordem de Serviço](#)

Clique **aqui** para retornar ao Menu Principal do GSAN



From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**



Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:consultar_ordem_de_servico

Last update: **28/12/2022 19:09**