



# Consultar Ordem de Serviço

Veja, abaixo, uma figura com um exemplo da tela com o resultado da consulta aos dados de uma Ordem de Serviço. Essa consulta pode ser feita por meio de várias funcionalidades, a exemplo da [Manter Ordem de Serviço](#). Para expandir as informações referentes a **Dados da Programação** e **Dados do Local de Ocorrência**, clique nos *links* correspondentes.

## Observação

**Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.**

Consultar Ordem de Serviço

[Ajuda](#)

Pesquisar outra Ordem de Serviço

Número da OS:

Pesquisar

OS Anterior

Próxima OS

Dados Gerais da Ordem de Serviço

Número da OS:

1127712

Situação da OS:

AGUARDANDO LIBERAÇÃO PARA EXECUÇÃO

Número do RA:

897470

Situação do RA:

PENDENTE

Data da Geração:

08/02/2018

Tipo do Serviço:

503

ATERRO / LIMPEZA

Observação:

Valor do Serviço Original:

Valor do Serviço Atual:

Prioridade Original:

NORMAL DE 1 A 5 DIAS

Prioridade Atual:

NORMAL DE 1 A 5 DIAS

Unidade da Geração da OS:

50647

SETOR DE SUPRESSAO E FISCALIZACAO

Usuário da Geração da OS:

1

GSANPCG

Unidade Atual:

50647

SETOR DE SUPRESSAO E FISCALIZACAO

Data da Última Emissão:

Data de Validade:

Dados da Programação

Dados do Local da Ocorrência

Dados do Serviço de Reparo

Voltar

Imprimir Parecer

Atualizar

Encerrar

Liberar OS

Bloquear OS

Imprimir

Versão: Corretiva (Batch) 16/02/2018 - 18:39:45

**Atenção:** para a **CAERN** e demais empresas, o campo **Data de Validade** é visualizado. Nele, é visualizada a data de validade da ordem de serviço, caso tenha sido informada na funcionalidade **Inserir Tipo de Serviço**. Essa data indica o prazo de cancelamento por **Decurso de prazo** da ordem de serviço, sendo válida para ordens abertas e ainda não executadas ou encerradas. A data de validade de uma ordem de serviço corresponde à data de sua emissão, mais o número de dias determinado para a validade do serviço.  
A tela da **CAERN** possui outra particularidade e pode ser vista **AQUI**.


**Tela de Consulta da Ordem de Serviço expandida:**

Consultar Ordem de Serviço	
<a href="#">Ajuda</a>	
<b>Pesquisar outra Ordem de Serviço</b>	
Número da OS:	<input type="text"/> <input type="button" value="Pesquisar"/>
<input type="button" value="OS Anterior"/> <input type="button" value="Próxima OS"/>	
<b>Dados Gerais da Ordem de Serviço</b>	
Número da OS:	1127712
Situação da OS:	AGUARDANDO LIBERAÇÃO PARA EXECUÇÃO
Número do RA:	897470
Situação do RA:	PENDENTE
Data da Geração:	08/02/2018
Tipo do Serviço:	503
	ATERRO / LIMPEZA
Observação:	<input type="text"/>
Valor do Serviço Original:	<input type="text"/>
Valor do Serviço Atual:	<input type="text"/>
Prioridade Original:	NORMAL DE 1 A 5 DIAS
Prioridade Atual:	NORMAL DE 1 A 5 DIAS
Unidade da Geração da OS:	50647
	SETOR DE SUPRESSAO E FISCALIZACAO
Usuário da Geração da OS:	1
	GSANPCG
Unidade Atual:	50647
	SETOR DE SUPRESSAO E FISCALIZACAO
Data da Última Emissão:	<input type="text"/>
Data de Validade:	<input type="text"/>
<b>Dados da Programação</b>	
Data da Programação:	<input type="text"/>
Equipe da Programação:	<input type="text"/>
<b>Dados do Local da Ocorrência</b>	
Matrícula do Imóvel:	13998
	001.105.1603.0006
Rota:	16
	Sequencial Rota: 200
Endereço da Ocorrência:	RUA PROJETADA E JD.ABATIA, - SAAE - NP - JD
	ABATIA SOROCABA SP 18100-00
Ponto de Referência:	<input type="text"/>
<b>Dados do Serviço de Reparo</b>	
<input type="button" value="Voltar"/>	<input type="button" value="Imprimir Parecer"/> <input type="button" value="Atualizar"/> <input type="button" value="Encerrar"/>
	<input type="button" value="Liberar OS"/> <input type="button" value="Bloquear OS"/> <input type="button" value="Imprimir"/>
Versão: Corretiva (Batch) 16/02/2018 - 18:39:45	

Caso o **Imprimir Parecer** esteja habilitado, clicando nele, é possível imprimir o parecer da ordem de serviço. Para atualizá-la, clique em **Atualizar**. Para encerrá-la, clique em **Encerrar**.

Para a **SAAE-Sorocaba**, os botões **Bloquear OS** e **Liberar OS** são habilitados. Isso porque alguns serviços da **SAAE** são efetuados apenas mediante pagamento antecipado. Esse bloqueio e desbloqueio é feito automaticamente, assim que determinado serviço seja efetivamente pago e identificado pelo sistema.

Porém, se o **Indicador de Pagamento Antecipado** estiver marcado como *Sim* em **Inserir Tipo de Serviço** também é possível fazer essa liberação ou bloqueio manualmente na funcionalidade acima. Caso deseje liberar a ordem de serviço, clique em **Liberar OS**. Caso deseje bloquear a execução da ordem, ao clicar em **Bloquear OS** o sistema visualiza a tela de *popup* a seguir, onde é possível informar o motivo do bloqueio:



A imagem mostra uma janela de diálogo com o título "Bloquear Ordem de Serviço". O texto dentro da janela diz: "Para bloquear uma Ordem de Serviço, informe os dados:". Abaixo disso, há um campo rotulado "Motivo do Bloqueio:\*" com uma lista suspensa que contém a opção selecionada "AGUARD. APROVACAO DO CLIE". Na parte inferior direita da janela, há dois botões: "Bloquear" e "Fechar".

Ao clicar em **Imprimir** o sistema imprime a ordem de serviço correspondente. Para a **MANAM**, são listados na ordem de serviço os dados de leitura dos seis últimos meses, independente se houve anormalidade de consumo ou não. Além disso, na ordem de serviço padrão, foi incluída a informação do grupo de faturamento, ao lado direito da inscrição do imóvel, conforme modelos abaixo:

## Tela de Consulta da Ordem de Serviço expandida CAERN



## Consultar Ordem de Serviço

[Ajuda](#)

## Pesquisar outra Ordem de Serviço

Número da OS:

## Dados Gerais da Ordem de Serviço

Número da OS:	8903387	Situação da OS:	ENCERRADA
Data da Geração:	28/09/2018		
Tipo do Serviço:	1080		
Observação:	VISITA PREVIA - INSTALACAO HIDROMETRO		
Valor do Serviço Original:		Valor do Serviço Atual:	
Prioridade Original:	INICIO ATE 72H		
Prioridade Atual:	INICIO ATE 72H		
Unidade da Geração da OS:	1000028 HL ENGENHARIA LTDA GERAL		
Usuário da Geração da OS:	1 GSAN		
Unidade Atual:	1000028 HL ENGENHARIA LTDA GERAL		
Data da Última Emissão:	28/09/2018		
Data de Validade:	30/11/2018		

## Dados da Programação

Data da Programação:	
Equipe da Programação:	

## Dados do Local da Ocorrência

Matrícula do Imóvel:	1376007	130.001.214.0051.000
Rota:	1	Sequencial Rota: 21
Endereço da Ocorrência:		
Ponto de Referência:		

## Dados do Encerramento da Ordem de Serviço

Data do Encerramento:	28/09/2018 10:43:00
Data do Encerramento no Sistema:	28/09/2018 10:43:59
Área Pavimentação:	m²
Comercial Atualizado:	NÃO
Serviço Cobrado:	SIM
Percentual da Cobrança:	0,00 %
Valor Cobrado:	0,00
Motivo do Encerramento:	CONCLUSAO DO SERVICO
Unidade do Encerramento:	200 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Usuário do Encerramento:	1 GSAN
Funcionário:	
Serviço de Medição:	1083 INSTALACAO DE HIDROMETRO COM CAIXA (Reabertura de Novas OS de Visita Suspensa)

Versão: 3.35.0.2 (Batch) 04/10/2018 - 22:11:33


Para a **CAERN**, quando o tipo da ordem de serviço for de *visita*, caso o atributo **Qtde de Dias para Suspensão de Reabertura de Ordem de Serviço de Visita** (informado [AQUI](#)) associado ao **Motivo de Encerramento do Atendimento da Ordem de Serviço** de *visita* encerrada for informado, o sistema soma essa quantidade de dias para suspensão de reabertura de ordem de visita com a data do encerramento da ordem. Caso a data corrente seja *maior* que a data calculada, é visualizada em **vermelho** a mensagem: **Reabertura de Novas Ordens de Serviço de Visita Suspensa**.

Além disso, o campo **Serviço de Medição** traz os tipos de especificação de serviços que terão ordens de serviço abertas para serem executados, quando o tipo da ordem de serviço for de *visita* e estiver na situação de **Concluído**. Caso o tipo da ordem de serviço seja de *verificação de consumo*, significa que, ao inserir uma leitura com estouro de consumo, o sistema abriu diretamente um registro de atendimento de *Revisão de Consumo* (conforme exemplo [AQUI](#)), gerado durante o fechamento da rota, e sua respectiva ordem de serviço.

## Ordem de Serviço Manam Padrão

		Ordem de Serviço		RA: 6470831 OS: 04877247 Data: 15/02/2017	
INSCRIÇÃO 001.001.085.2940.	GRUPO FAT. 1	IMÓVEL 558262	QTDE ECONOMIAS COM/1	NÚMERO DO HIDRÔMETRO	
SITUAÇÃO AGUA/ESGOTO LIG/LIG		ESGOTO FIXO	PAVIMENTO RUA	UNIDADE GERAÇÃO GRANDES CLIENTES	
ENDEREÇO AVENIDA BURITI - - B - - DISTRITO INDUSTRIAL MANAUS AM 69075-					
PONTO REFERENCIA			TELEFONE (92)361872	MEIO INTERNO	
ESPECIFICAÇÃO CALIBRAÇÃO SUPERIOR A 3/4			LOCAL DA OCORRENCIA	PREVISÃO 17/03/2017	
SERVIÇO SOLICITADO 3460 - CALIBRAÇÃO SUPERIOR A 3/4			TIPO SOLICITANTE USUÁRIO X EMPRESA		
OBSERVAÇÃO RA MACRO DE 1 1/2". FAVOR REALIZAR TESTE, CONFORME ENCERRAMENTO RA: 6394122 LIGACAO SEM IRREGULARIDADE E SEM VAZAMENTOS  CONTATO SR. ALAN 9 9463 55			SOLICITANTE 7788206 - TEC-MASTER SERVICOS TECNICOS		
			UNIDADE ATUAL HIDROMETRIA		
			ATENDENTE DANIELA REGINA		
OBSERVAÇÃO					

## Ordem de Serviço Manam com Leitura dos Seis Últimos Meses



	ORDEM DE SERVIÇO	RA: OS: 04897660 Data: 17/07/2017
--	------------------	---

INSCRIÇÃO: 001.045.821.0005. IMÓVEL: 609980 QTDE ECONOMIAS: PUB/1 CATEGORIA: PUBLICO  
SITUAÇÃO ÁGUA/ESGOTO: 3 - LIGADO/1 - POTENCIAL HIDRÔMETRO: Y12L100811  
SERVIÇO SOLICITADO: 14391 - REPASSE DE LEITURA PAVIMENTO RUA: 2 - ASFALTO  
TIPO DA SOLICITAÇÃO: PAVIMENTO CALÇADA: 2 - CIMENTO  
ESPECIFICAÇÃO: DATA PREVISÃO:  
DATA DA SOLICITAÇÃO: HORA DA SOLICITAÇÃO: UNIDADE ATENDIMENTO: 40-COORDENADORIA DE FATURAMENTO  
ATENDENTE: 6542198 ANDREA DA SILVA TELEFONE:  
SOLICITANTE: ENDEREÇO: RUA FREI JOSE DE LEONISSA - NUMERO PMM - UBSF - STª ETELV. J. PAULO II - ETAPA MANAUS AM 69059-  
PONTO REFERÊNCIA: BAIRRO: 446 - STª ETELV. J. PAULO II 1ª ETAPA  
LOCAL DA OCORRÊNCIA:

OBSERVAÇÃO RA

### VISTORIA DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

#### DADOS DO HIDRÔMETRO

Marca: LAO Número: 100811 Capacidade: 1,5 M3  
Tipo: 2 - VEL. Local Instalação: CAL Tipo Proteção: 8 - CAIXA PLATISCA  
Data Instalação: 10/07/2012 Leitura Atual: Diâmetro:

#### DADOS DE LEITURAS DOS SEIS ÚLTIMOS MESES

#### CONTAS EM REVISÃO

Referência	Leitura	Anormalidade	Conta 1			Conta 2		
03/2017	590	CONSUMO FORA DE FAIXA	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
02/2017	586							
01/2017	581	BAIXO CONSUMO						
12/2016	575	BAIXO CONSUMO						
11/2016	570							
10/2016	560							

Motivo da Revisão

#### VAZAMENTOS DETECTADOS

☐ Torneira ☐ Descarga ☐ Válvula Sanitária ☐ Chuveiro ☐ Outros: \_\_\_\_\_  
☐ Caixa-D'água ☐ Cisterna ☐ Bidê ☐ Piscina \_\_\_\_\_  
Há pontos de água alimentados direto da rede? ☐ Sim ☐ Não Locais: \_\_\_\_\_  
Hidrômetros com toneiras fechadas? ☐ Sim ☐ Não \_\_\_\_\_  
No teste do copo houve sucesso? ☐ Sim ☐ Não \_\_\_\_\_

Local do provável vazamento: \_\_\_\_\_

Dados Complementares: \_\_\_\_\_

#### OCORRÊNCIA

☐ Serviço Executado ☐ Cliente não Permitiu  
☐ Serviço Já Executado ☐ Imóvel Fechado  
☐ Falta de Condição ☐ Não Localizado

DATA: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

HORA INÍCIO: \_\_\_\_\_

EQUIPE: \_\_\_\_\_

HORA TÉRMINO: \_\_\_\_\_

DATA PROGRAMAÇÃO: \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO / MATERIAL:

Gerada pelo sistema

MAT: \_\_\_\_\_ ASS: \_\_\_\_\_ ASS CLIENTE: \_\_\_\_\_



## Referências

[Consultar Ordem de Serviço](#)

[Manter Ordem de Serviço](#)

[Gerar Ordem de Serviço](#)

## Termos Principais

[Ordem de Serviço](#)

## Vídeos

[Consultar Ordem de Serviço](#)

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN



From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

[https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:consultar\\_ordem\\_de\\_servico&rev=1542136557](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:consultar_ordem_de_servico&rev=1542136557)

Last update: **13/11/2018 19:15**

